



Lapitec® bleibt lange schön und ist einfach zu pflegen, da die Oberfläche der Platte nicht porös ist und Schmutz weder absorbiert wird noch in die Platte eindringen kann.

Lapitec® lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Lappen und warmem Wasser sauber machen, sodass für maximale Hygiene garantiert ist.

Dieses innovative Material wird bei 1200 °C gebrannt und ist deshalb hitzefest. Der Kontakt mit heißen Gegenständen führt zu keiner Veränderung des Materials.

Lapitec® ist außerdem unempfindlich gegen UV-Strahlung.

Das garantiert für die Lichtbeständigkeit des Materials, das auch bei Anwendungen in Außenbereichen seine Farbe nicht verändert.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6	31050 Vedelago	Treviso	Italy
T. +39 0423 700239	F. +39 0423 709540		
info@lapitec.it	lapitec.com		



06/16 - DE



Lapitec®
Prestigious Italian Surface

Pflege **und**
Instandhaltung

Lapitec®:
unempfindlich,
funktionell,
pflegeleicht.



NORMALE REINIGUNG

Den Staub mit einem Mikrofasertuch von der Oberfläche entfernen. Die Platte aus **Lapitec®** kann mit warmem Wasser und etwas Neutralreiniger abgewaschen werden. Das Reinigungsmittel wie vom Hersteller empfohlen dosieren. Mit warmem Wasser abspülen und mit einem Lappen abtrocknen. Um für eine perfekte Sauberkeit der Oberflächen zu garantieren, sollten Flecken sofort entfernt werden, bevor sie eintrocknen.

WICHTIGE HINWEISE

Verwenden Sie keine Wachse, ölhaltige Seifen, Imprägniermittel oder andere Pflegeprodukte: sie sind nicht erforderlich. Einige dieser im Handel erhältlichen Pflegeprodukte enthalten Wachs oder Poliermittel, die nach einigen Anwendungen eine ölige Patina auf der Oberfläche bilden können, die sich negativ auf die Reinigung und das Aussehen der Platte **Lapitec®** auswirkt.

Keine Keramikkesser oder Scheuerschwämme mit einer Härte verwenden, die mit der von **Lapitec®** vergleichbar ist, da dadurch die Oberfläche beeinträchtigt werden könnte. Nicht mit spitzen oder schweren Metallgegenständen gegen das Material schlagen, da das Material sonst splintern oder brechen könnte. Denken Sie daran, dass die Kanten der empfindlichste Teil der Platte sind.

AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

Wenn die normale Reinigung nicht ausreichend ist, um die Flecken zu entfernen, ist eine außerordentliche Reinigung erforderlich. In diesen Fällen wird das Aussehen der Oberfläche nicht durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel beeinträchtigt. Wie gut sich die Platte reinigen lässt, hängt davon ab, wie lange der Fleck sich schon auf der Platte befindet. Flecken sollten deshalb möglichst umgehend entfernt werden.

Tipp: Probieren Sie die Behandlung zunächst an einer kleinen Stelle aus, bevor Sie die gesamte Platte bearbeiten.

WELCHER SCHMUTZ MUSS ENTFERNT WERDEN? DIE TABELLE GIBT EINEN ÜBERBLICK

	TYP VON REINIGUNGSMITTEL	GLATTE OBERFLÄCHEN	STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN
ROST	SÄURE	 FEUCHTER, NICHT KRATZENDER SCOTCH BRITE REINIGUNGSSCHWAMM	 BÜRSTE MIT FEINEN NATURBORSTEN ODER KUNSTSTOFFBORSTEN
KALKABLAGERUNGEN			
ZEMENT-, PUTZ- UND KALKRÜCKSTÄNDE			
ABFÄRBUNGEN VON ALUMINIUM			
FETT	LAUGE / LÖSEMittel	 FEUCHTER LAPPEN	 WEICHER SCHWAMM
KAFFEE			
TINTE	BLEICHMITTEL / LÖSEMittel		
ÖL	LÖSEMittel		
GUMMI	LÖSEMittel	 FEUCHTER, NICHT KRATZENDER SCOTCH BRITE REINIGUNGSSCHWAMM	 BÜRSTE MIT FEINEN NATURBORSTEN ODER KUNSTSTOFFBORSTEN
WACHS			
EPOXIDKLEBSTOFF			
HARZ			
PERMANENTMARKER			
WEIN	BLEICHMITTEL	 FEUCHTER LAPPEN	 WEICHER SCHWAMM
JODTINKTUR			
BLUT			
FRUCHTSAFT			
EISCREME	LAUGE		

REINIGUNGSMITTEL:

SÄURE: saure Reinigungsmittel, Schmutzlöser, Zementlöser, **z.B. Viakal**

LAUGE: basisches Reinigungsmittel, Ammoniak, Fettlöser, **z.B. Chanteclair, Cif (soft scrub), Bam, Ace, Ajax**

LÖSEMittel: Unversallösemittel, Verdünner, Terpentin, Alkohol

BLEICHE: Chlorbleiche, Wasserstoffperoxid

TIPPS:

Keine konzentrierte Salzsäure und Natronlauge verwenden. Keine Produkte verwenden, die Flusssäure und deren Derivate enthalten. Auf glatten Oberflächen einen Schmutzradierer ohne Lösemittel verwenden, um die letzten Schmutzreste zu entfernen, die sich mit anderen Schwämmen nicht entfernen lassen.



TÄGLICHE REINIGUNG

Die Platte einfach mit etwas warmem Wasser sauber machen und mit einem sauberen Lappen abtrocknen.



BEARBEITUNG VON FLECKEN MIT REINIGUNGSMITTEL

Das Reinigungsmittel auf die Flecken auftragen und einwirken lassen. Die Anweisungen auf der Verpackung beachten. Mit reichlich Wasser abspülen und mit einem sauberen Lappen abtrocknen.



REINIGUNG MIT REINIGUNGSMITTEL UND EINEM WEICHEN SCHWAMM

Die gesamte Oberfläche mit kreisförmigen Bewegungen mit einem feuchten Schwamm und etwas Reinigungsmittel bearbeiten. Mit reichlich warmem Wasser abspülen und mit einem sauberen Lappen abtrocknen. Strukturierte Oberflächen können auf die gleiche Weise sauber gemacht werden. Statt des Schwamms eine Bürste mit Naturborsten oder Kunststoffborsten verwenden.



REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN, NICHT KRATZENDEN SCOTCH-BRITE SCHWAMM

Die gesamte Oberfläche mit kreisförmigen Bewegungen mit einem feuchten Scotch-Brite Schwamm vom nicht kratzenden Typ (hellblau) und etwas Reinigungsmittel bearbeiten. Mit reichlich warmem Wasser abspülen und mit einem sauberen Lappen abtrocknen. Die Platte nur dann mit diesem Verfahren reinigen, wenn es absolut notwendig ist.



REINIGUNG MIT EINER BÜRSTE MIT FEINEN BORSTEN

Die Oberfläche mit einer Bürste mit feinen Naturborsten oder Kunststoffborsten und etwas Reinigungsmittel bearbeiten. Mit reichlich warmem Wasser abspülen und mit einem sauberen Lappen abtrocknen.

Wenn Sie diese einfachen Hinweise beachten, bleibt Ihre Platte **Lapitec®** so schön wie am ersten Tag! Wenn Sie ein Problem mit der Reinigung der Platte oder Fragen zu den geeigneten Reinigungsmitteln haben, wenden Sie einfach an unseren Kundendienst, der Ihnen Ihre Fragen gerne beantwortet.

customercare@lapitec.it